Das Problem

Ein Zufallsgeräusch meiner Lok hört nicht mehr auf, auch wenn ich die Zufallsgeräusche oder die Zentrale ausschalte läuft dieses Geräusch weiter.

Die Ursache

Hierbei handelt es sich um einen sehr selten auftretenden, jedoch einfach zu behebenden Fehler im Susi Protokoll. Wir arbeiten an einer Weiterentwicklung und Lösung durch Firmwareupdates.

Die Lösung

Der Fehler lässt durch ein Susi Reset per CV Programmierung auf dem Hauptgleis (POM) leicht beheben. Die folgenden Schritte beziehen sich auf das Vorgehen mit einer SC7, für Zentralen anderer Hersteller schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung der betreffenden Zentrale.

Wenn Sie mit der Decoderprogrammierung über Hauptgleis vertraut sind, können Sie gleich bei Punkt 5 beginnen. Sie müssen das Modell dazu nicht auf ein Programmiergleis stellen oder von der Anlage nehmen.

1. Drücken Sie die Taste „Mode“ rechts an der SC7.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Decoder Programmierung“ im linken Bedienfeld.
3. Wählen Sie „DCC“ im linken Bedienfeld.
4. Wählen Sie „Hauptgleis“ im linken Bedienfeld.
5. Tragen Sie bei „Lokadresse“ die Adresse der betreffenden Lok ein.
6. Tragen Sie bei „CV“ den Wert 126 (= Susi Zeiger CV) ein.
7. Tragen Sie bei „Wert“ die Zahl 139 ein.
8. Drücken Sie nun im rechten Bedienfeld die Taste für „Programmieren“.
9. Hinweis! Beim Programmieren von Susi CVs erhalten Sie keine Rückmeldung über eine erfolgte Programmierung. Auch das Auslesen von CVs ist nicht möglich.
10. Tragen Sie jetzt bei „CV“ den Wert 127 ein.
11. Nun bei „Wert“ die Zahl 170 (= Zurücksetzen des Decoders) eintragen.
12. Drücken Sie nun im rechten Bedienfeld die Taste für „Programmieren“.
13. Bei erfolgreichem Zurücksetzen sollte nun der Sound augenblicklich verstummen.
14. Schalten Sie nun die Zentrale auf „Stop“ und warten Sie, bis sich der Pufferspeicher der Lok entladen hat.
15. Starten Sie nun die Zentrale neu.
16. Der Fehler sollte nun behoben sein. Viel Spaß beim Weiterfahren!